

# ALLEGATO "A"

**Comune di Boroneddu**  
Provincia di OR

## DIAGRAMMA DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO EX-NOVO DEPOSITO COMUNALE IN LOCALITA' "PISULEDDU"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BORONEDDU.

**CANTIERE:** Localita "Pisuleddu", Boroneddu (OR)

Boroneddu, 10/04/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA AGUS FABRIZIO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_


**GEOMETRA AGUS FABRIZIO**

VIA SICILIA 1

09080 BORONEDDU (OR)

Tel.: 078550007 - Fax: 078550061


E-Mail: [serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it](mailto:serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it)








08 Gen 18							15 Gen 18							22 Gen 18							29 Gen 18							05 Feb 18							12 Feb 18							19 Feb 18							26 Feb 18							05 Mar 18							12 Mar 18							19 Mar 18						
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		





08 Gen 18							15 Gen 18							22 Gen 18							29 Gen 18							05 Feb 18							12 Feb 18							19 Feb 18							26 Feb 18							05 Mar 18							12 Mar 18							19 Mar						
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--